

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „Hubert1965“ vom 28. Dezember 2019, 14:18

Liebe Leute,

ihr seid alle sehr nett und hilfsbereit, aber wenn jeder etwas anderes sagt, weiß ich nicht richtig und was falsch ist. Ihr überfordert mich und noch viel schlimmer: Ihr widersprecht einander.

Ich mache daher jetzt folgendes: Ich führe alle Ratschläge durch, die helfen, die Ursache des Problems zu finden. Ich werde aber nichts mehr an meinem Rechner verändern. Mit anderen Worten: Alles was nach Lösung des Problems aussieht, werde ich vorerst ignorieren. Alles was der Analyse dient mache ich gerne.

Erst wenn ihr euch alle einig darüber seid, was das Problem ist, und wenn ihr dann mit Diskutieren fertig seid und euch auf eine gemeinsame Lösung geeinigt habt, und wenn ihr mich davon überzeugt habt, dass das die beste Lösung ist, werde ich diese Lösung anwenden.

Meine aktuelle Hardwarekonfiguration steht hier: [Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2](#)

Hier ist der aktuelle Systembericht: [Huberts_Hardware.pdf](#)

Via Hackintool die aktuelle Logdatei vom letzten Bootvorgang: [boot.txt](#)

und eine Kopie von meinem EFI-Ordner: [Huberts EFI.zip](#)