

Erledigt

MSI Creator X299 Boot-Probleme

Beitrag von „tonzone“ vom 28. Dezember 2019, 18:39

Ich danke DIR... Ehre wem Ehre gebührt!

Ich melde mich bzw. eröffne einen neuen Thread, bei mir ist auch viel los...

Eines habe ich noch nicht versucht, fällt mir ein. Ich hatte mal einen Fall - ich glaube, es was das eher exotische Gigabyte X99P-SLI (das erste mit TB3 onboard) - das startete nur, wenn man in Clover unter SMBIOS die RAM-Bestückung händisch eingetragen hat... das teste ich noch, sobald ich Zeit habe.

Hast Du einen Verdacht, woran der Start scheitert? Ich komme mit beiden Boards nicht weiter als zu den Clover-"Kreuzlein", kann also nichts auslesen, um wenigstens zu sehen, wo das Problem in etwa sein könnte. Auch generische und bis auf´s wesentliche reduzierte Clover-EFIs bewirken nicht das geringste... schon seltsam, wenn man bedenkt, dass andere sogar moderne AMD-Boards booten können 😊

Nochmals danke und beste Grüße, und vor allen Dingen einen guten Rutsch nach 2020!