

Erledigt

Erster Hackintosh - Probleme bei der Installation

Beitrag von „nifridde“ vom 28. Dezember 2019, 19:02

So etwas Zeit ist vergangen und ich habe mir in den vergangenen Wochen einige Komponenten zusammenkaufen können und so langsam wollte ich mit der Umsetzung beginnen. Schlussendlich ist es folgende Hardware geworden:

i7-9700KF

Gigabyte Radeon RX590 Gaming

Asus Prime Z390-A

G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3000 Kit (2x16 GB)

Be quiet! Dark Rock 4

Be quiet! Pure Base 500 Window

Be quiet! Straight Power 11 750W

Samsung 970 Evo Plus 500 GB

Samsung 970 Evo 500 GB

Be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM

Gigabyte GC-Titan Ridge Thunderbolt 3

BCM94360CD WLAN und Bluetooth

Leider habe ich aufgrund von anstehenden Prüfungen bisher nicht so viel Zeit wie gewünscht investiert, aber ich habe mich zumindest an die ersten Schritte gewagt.

Leider hapert es aktuell bereits bei der Installation. Ich habe mithilfe einer VM-Mac mit Mojave (da so ziemlich alle Programme auf meinem MacBook Pro nicht liefen) nach dieser Anleitung ([1.2 Clover auf dem Installstick einrichten](#)) mit Tinu einen Stick samt Clover erstellt und versucht, davon zu booten. Leider kam dort nur eine Übersicht zum Vorschein, bei der ich nicht mehr weiter wusste.



Die entsprechenden Einstellungen aus einem Kapitel davor habe ich (sofern vorhanden/gefunden) angepasst. Das Kapitel mit dem [BIOS-Flash](#) habe ich allerdings übersprungen, da von Ozmosis die Rede war. Ich hoffe das war so in Ordnung.

Habt ihr ein paar Ansätze, mit denen ich weitermachen könnte?

Sollten da richtig dämliche Sachen dabei sein, bitte ich vorsichtshalber schon jetzt um Entschuldigung

