

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „schmalen“ vom 29. Dezember 2019, 15:48

[Hubert1965](#) Geh doch mal mit dem Hackintool die einzelnen Ports der USB durch, das du dort zumindest mal Ordnung im USBport.kext erhältst!

Im Tool gibt's auch ne Hilfe wie das gemacht wird.

Hilfetext

Spoiler anzeigen