

Erledigt

## Aussetzer/Stocken/Ruckeln nach ungeplanten Update

Beitrag von „Wolfe“ vom 29. Dezember 2019, 19:44

Dann baue die Vega halt aus, aktiviere im Bios die Grafikeinheit der CPU und schließe den Monitor entsprechend an. Wenn alles geht, bereitest du die EFI für die Vega vor und baust diese dann wieder ein.