

## **Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2**

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 29. Dezember 2019, 20:59**

Das ist nicht gut! Das erschwert dein Problem erheblich!!! Es ist bekannt das sich da die Frequenzen in die Quere kommen werden. Da müssen wir wohl etwas improvisieren bezüglich deiner Antennen. Erst aber mal den USB ´Port Kext erstellen dann schauen wir weiter.