

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 31. Dezember 2019, 18:00

Also wenn du dir mal den Thread angeschaut hast ist meine Aussage so garnicht abwegig. Und obs das Problem letztendlich ist kannst unter diesen Umständen sogar du nicht vorraussehen oder? Da gibt es nur eine Handvoll Möglichkeiten die in Frage kommen.

Nichts anderes behaupte ich mal. Da er sich einen Kext gebaut hat...??? Wenn ja und nichts sich gebessert hat muss man an die nächste Fehlerquelle ran! Trial and Error Prinzip.

Und die Formulierungen mögen zwar manchmal direkt und scharf sein sind aber weder deformierend noch beleidigend. Liegt mir auch fern. Nur wie einer meiner Vorredner schon dieses Thema erwähnte...Mehr Infos am Anfang dann wäre der Thread garantiert nicht so lang gewesen. Wir wollen helfen nicht jemanden klein machen.

[user232](#) Das kann ja sein aber leider hat der Kandidat identische Hardware. Das müsste dann bei uns auch solche Probleme mit sich ziehen. Unterschied ist bei mir einzig das ich 5Ghz und 2,4Ghz Netz habe. Nach umstellung auf 5 Ghz hatte ich anschliessend auch keine Probleme mehr!!! Das wird auch hier der Fall sein. [CMMChris](#) hat hier ja schon eine mögliche Lösung vorgeschlagen. Ob Sie letztendlich hilft werden wir sehen. Guten Rutsch dennoch allen