

Hackintosh startet nicht mehr nach Crash - Catalina

Beitrag von „itsmoe“ vom 2. Januar 2020, 14:31

[Zitat von ozw00d](#)

[itsmoe](#) dein bluetooth wird wahrscheinlich über usb laufen, hast es eventuell mit excluded?

Wifi hast du welchen? Eventuell benötigst du hier zusätzliche Kexte?

Hallo Ozw00d,

danke für deine Hilfe 😊

Wifi funktionierte eigentlich ursprünglich mal.

Ich bin nicht sicher, wodurch ich es kaputt gemacht habe, eventuell durch ein Catalina update auf die neuste Version oder versehentlich einen KEXT hinzugefügt oder entfernt.

Bluetooth lief bis jetzt noch gar nicht.

Ich bin in der Vergangenheit über einen USB Port direkt am MoBo gegangen und wollte es mit einem USB Port probieren den ich vorher auf funktion getestet habe.

Dies ist meine Bluetooth + Wifi Karte: BCM94360CS2

Ein weiteres Problem, welches mir noch aufgefallen ist:

Über HW-Monitor wird mir für meine Grafikkarte stetig 86 Grad angezeigt.

Kann man das korrigieren und die Sensoren ordentlich auslesen lassen?

Liebe Grüße und danke für die stetige Hilfe 😊