

MSI Radeon RX Vega 64 Absturz unter Last

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 2. Januar 2020, 16:22

Es könnte möglich sein, dass der neue GPU-Kühler nicht richtig sitzt oder zu wenig/ zu viel Wärmleitpaste drauf ist. Der Chip könnte zu warm werden beim Benchmark und daher kommt es zum Absturz.

Hatte die selbe Problematik mit meiner CPU. Habe den Kühler neuinstalliert + neue WLP... seither keine Probleme mehr.