

**Erledigt**

## **Mainboard Empfehlung**

**Beitrag von „koy“ vom 2. Januar 2020, 20:42**

Hi,

hatte mir letzte Jahr einen "kleinen" Hackintosh mit microATX-Board zusammengestellt und bekomme leider nach wie vor Bluetooth nicht stabil zum Laufen (Broadcom BCM94352Z).

Will das ganze jetzt mal mit einer BCM94360CS2 versuchen und mir wg. der fehlenden PCI-E Slots ein neues Board (und Gehäuse) holen.

Welches Board (So. 1151) würdet ihr mir empfehlen?

Wichtig ist mir um Grunde nur bestmögliche Eignung für meinen Hackintosh und mindestens zwei NVME M.2.

Nach Möglichkeit fände ich allerdings auch einen TB3 Port sehr nett um evtl. in der Zukunft auf eine 5K-Display upgraden zu können.

Vielen Dank!