

**Erledigt**

## **GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos**

**Beitrag von „DSM2“ vom 3. Januar 2020, 10:32**

[mo1dea](#) wenn du noch immer die alte Firmware benötigen solltest, dann kannst du dich gerne bei mir per PN melden.

[Mork vom Ork](#) war so nett und hat mir einige Thunderbolt Karten zugeschickt.

Darunter ist auch eine Titan Ridge mit der alten NVM Version.

Wenn du mir deine Karte zuschickst, kann ich dir die alte Firmware per EEPROM Flashen.