

**Erledigt**

## **Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?**

**Beitrag von „al6042“ vom 3. Januar 2020, 17:39**

Das ist klar... TB und USB-C nutzen eigene Controller.

Trotzdem ist der 15-Port-Limit wichtig, wenn es um die Bereitstellung der USB-C-Ports geht. 😊

Gerade bei aktuellen Boards, die nur einen USB-Controller haben.