

# MSI Radeon RX Vega 64 Absturz unter Last

Beitrag von „thommel“ vom 3. Januar 2020, 18:13

Hallo [CMMChris](#),

habe unter Windows noch mal mit FurMark einen Stresstest gemacht alles in Ordnung. Vielleicht hat das Kabel auch eine Macke gehabt. Aber ich lasse es jetzt mit den zwei achter Kabeln sind sowieso mit beim Netzteil dabei gewesen.