

Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

## Verbindungsproblem

Beitrag von „SPIDER“ vom 4. Januar 2020, 12:20

[Zitat von anonymous writer](#)

der InfoPlist funktioniert überhaupt nicht egal was ich mache.

Habe aber eine ganz einfache Lösung gefunden. Das war auch meine erste Idee, nur hatte ich den Wert falsch eingetragen. 🤔

Code

1. "compatible", Buffer(){ "pci14e4,4331" },

Und schon rennt die Karte auf meinem System das jetzt wieder Vanilla ist. So einfach kann das manchmal sein. 👍

```
Scope[\_SB.PCI0.RP07.PXSX] // Broadcom BCM94352Z
{
  Method_DSM, 4, NotSerialized
  {
    If(LEqual(Arg2, Zero)) { Return(Buffer(){ 0x00 }) }
    Return(Package(){
      "AAPL,slot-name", Buffer(){ "H.2 key N" },
      "name", Buffer(){ "AirPort Extreme" },
      "model", Buffer(){ "Dell Wireless 1820A - BCM94350ZAE 802.11 ac/a/b/g/n" },
      "device_type", Buffer(){ "AirPort" },
      "built-in", Buffer(){ 0x00 },
      "PCIConfigurations", Buffer(){ 0x00 },
      "compatible", Buffer(){ "pci14e4,4331" },
    })
  }
}
Scope[\_SB.PCI0.HDEF] // Audio Realtek ALC255
```

Alles anzeigen

Bitte Löschen!!! War zu dusselig ein richtiges Zitat zu erstellen.

