

## Erledigt Paar Sachen glitchen herum

Beitrag von „Zeldairfy“ vom 4. Januar 2020, 16:27

Da sehe ich schon das Problem. Die VRAM ist nur mit 7MB belegt. Ich habe aber keine Ahnung, ob man da mehr hinzufügen kann.

Bis später, [TRON71](#)

### Intel HD Graphics 610:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Chipsatz-Modell:                    | Intel HD Graphics 610                          |
| Typ:                                | GPU  |
| Bus:                                | Integriert                                     |
| VRAM (gesamt):                      | 7 MB   |
| VRAM (dynamisch, maximal):          |  |
| Hersteller:                         | Intel  |
| Geräte-ID:                          | 0x5902   |
| Versions-ID:                        | 0x0002   |
| Information zur Kernel-Erweiterung: | Keine Kext geladen                             |
| Displays:                           |  |
| <b>Display:</b>                     |  |
| Auflösung:                          | 1920 x 1080 (1080p FHD - Full High Definition) |
| UI sieht aus wie:                   | 1920 x 1080                                    |
| Framepuffertiefe:                   | 24-Bit Farbe (ARGB8888)                        |
| Hauptdisplay:                       | Ja   |
| Synchronisierung:                   | Aus  |
| Eingeschaltet:                      | Ja   |
| Helligkeit automatisch anpassen:    | Nein   |