

## Erledigt Paar Sachen glitchen herum

Beitrag von „Zeldairfy“ vom 4. Januar 2020, 16:27

Da sehe ich schon das Problem. Die VRAM ist nur mit 7MB belegt. Ich habe aber keine Ahnung, ob man da mehr hinzufügen kann.

Bis später, [TRON71](#)

### Intel HD Graphics 610:

Chipsatz-Modell:	Intel HD Graphics 610
Typ:	GPU
Bus:	Integriert
VRAM (gesamt):	7 MB
VRAM (dynamisch, maximal):	
Hersteller:	Intel
Geräte-ID:	0x5902
Versions-ID:	0x0002
Information zur Kernel-Erweiterung:	Keine Kext geladen
Displays:	
<b>Display:</b>	
Auflösung:	1920 x 1080 (1080p FHD - Full High Definition)
UI sieht aus wie:	1920 x 1080
Framepuffertiefe:	24-Bit Farbe (ARGB8888)
Hauptdisplay:	Ja
Synchronisierung:	Aus
Eingeschaltet:	Ja
Helligkeit automatisch anpassen:	Nein