

Kein WIFI nach Installation von Catalina

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. Januar 2020, 21:56

Hallo [AD2446](#) ,



Die Karte wird leider nicht unterstützt. Du musst die gegen die hier tauschen.

[DW-1560 Broadcom BCM94352Z mit NGFF M.2 Schnittstelle](#)