

Erledigt

Catalina installieren. schwarzer Bildschirm beim Start von Installationsmedium

Beitrag von „Torpor“ vom 6. Januar 2020, 11:54

Hallo,

ich habe seit Jahren einen wunderbar funktionierenden Hackintosh, der aktuell mit Mojave läuft.

Der Bootloader (Clover, aktuelle Version) befindet sich auf einem USB-Stick, der als Boot-Volume eingestellt ist. Über diesen wird dann Mac OS von einer SSD gestartet.

Jetzt möchte ich mal einen Catalina Clean Install auf eine leere SSD machen.

Also habe ich mit Disk Maker X aus einem zweiten USB-Stick ein Installationsmedium gemacht, das ich in Clover (auf dem ersten USB-Stick) auswählte, um davon zu booten.

Und dann: Apfel mit Fortschrittsbalken --- --- Schwarzer Bildschirm.

Die Grafikkarte scheint nicht richtig angesteuert zu werden, denn wenn ich über den selben Clover Bootloader auf USB Stick 1 von meinem Macintosh HD-Volume boote, drehen die Lüfter nach dem Apfel mit Fortschrittsbalken kurz für eine Sekunde hoch, was beim Booten vom Installationsmedium nicht passiert.

Woran kann das liegen? Was kann ich tun?