

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „maschinenwart“ vom 6. Januar 2020, 18:57

...schau mal hier nach, mit den Bios-Einstellungen funktioniert Thunderbolt ohne Probleme. Außer HotPlug.

[Skylake Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#)

Beste Grüße

MW