

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „apfelnico“ vom 6. Januar 2020, 19:54

[luxus13](#)

~~Du hast Thunderbolt-Einstellungen im BIOS, so wie es eben jedes Mainboard hat, welches Thunderbolt über eine zusätzliche Einsteckkarte bereitstellt. Dazu hast du auf dem Board noch einen sogenannten Thunderbolt-Header. Damit wird die PCIe-Karte mittels Kabel verbunden.~~

~~Onboard hast du kein Thunderbolt.~~

Edit: Sorry, habe mich verlesen bei den Specs. Alles gut, ist tatsächlich ein Intel-TB drauf. Mich wundert nur, warum zusätzlich noch ein TB-Header drauf ist.