

Erledigt rx 580 nachrüsten

Beitrag von „JaxxBee“ vom 6. Januar 2020, 21:52

ich vermute mal jetzt stark, dass es am Netzteil liegt. muss morgen mal ein multimeter mitbringen.

WEG hab ich schon lange hier auf dem System... und Clover muss ich dank gemeinsamer Forum-Hilfe auch nicht mehr nutzen