

Erledigt

## Problem Helligkeit & Tastenbelegung

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 7. Januar 2020, 17:57

WhateverGreen konfiguriert das schon mehr oder weniger automatisch, wenn man die (aktuellste) SSDT-PNLF.aml nutzt. Wichtig ist, dass keine ACPI-Renames wie GFX0 → IGPU in Verwendung sind.

i5-8250U mit UHD 620:

Property	Type	Value
_ADR	Number	0x0
_STA	Number	0xb
_UID	String	16
AppleBacklightAtBoot	Number	0x456
AppleMaxBrightness	Number	0x56c
ApplePanelRawBright...	Number	0x303
compatible	Data	<"backlight">
device-properties	Dictionary	2 values
acpi-device	String	IOACPIPlatformDevice is not serializable
acpi-path	String	IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/GFX0@20000/PNLF@0
name	Data	<"APP0002">