

Erledigt

Probleme mit Thunderbolt

Beitrag von „apfelnico“ vom 7. Januar 2020, 17:50

[userport](#)

Kann es sein, dass du mit einer selbst erstellten USB-Kext dir diese USB-C unbeabsichtigt selbst abgestellt hast? Woran machst du fest, dass Thunderbolt/USB-C fehlt? Im Systembericht taucht das ohnehin nicht auf. Vergleiche noch mal genau mit den Angaben von [JimSalabim](#)