

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „CMMChris“ vom 8. Januar 2020, 10:37

[Aluveitie](#) Wenn ein SMBIOS Wechsel Auswirkungen auf das Verhalten von USB Ports hat klingt das aber verdächtig nach USB Kext weil diese in der Regel einen Match Eintrag auf das beim Erstellen genutzte SMBIOS haben. In jedem Fall sollten die Ports entsprechend der vorliegenden Gegebenheiten konfiguriert sein um im Limit zu bleiben und die Typen korrekt deklariert zu haben.