

Erledigt

Sapphire Radeon RX 580 PULSE 8GB grauer Bildschirm nach Boot

Beitrag von „mactec“ vom 8. Januar 2020, 21:09

Hi, habe gerade das hier gefunden:

<https://blog.zeroseven.de/tipp...-nicht-mehr-installieren/>

Das wird es wohl sein 😊

Von 10.15 möchte ich noch die Finger lassen, angeblich werden ja auch HDDs in APFS umgewandelt mit Performance-Einbußen, das ist mir noch zu haarig. Meine Systemplatte ist eine SATA-SSD, aber die Datenhalde noch HDD. Ich studiere jetzt mal den Artikel, man lernt nie aus 😄