

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „doc_V“ vom 8. Januar 2020, 21:25

[JimSalabim](#)

Die Geschichte mit der Board Serial Number und MLB (12 + 5 also insgesamt 17 Stellen) hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab mich gefragt ob es daran gelegen hat, dass iMacPro1,1 bei mir nicht funktioniert hat. Denn jedes mal als ich iMacPro1,1 installiert hatte, habe ich einfach 5 Stellen dazugegeben, wie es in deiner Anleitung steht. Jedoch standen da schon von Haus aus 17 Stellen bei mir und mit den 5 Stellen die ich dazugegeben hatte waren es dann insgesamt 22.

Folgende Zeile in deiner Anleitung habe ich anscheinend überlesen:

Zitat

Zur Kontrolle: Die Board Serial Number und MLB sollten also 17 Stellen (die 12 von der Seriennummer + 5) haben.

Lange Rede kurzer Sinn, jetzt laufen beide Varianten bei mir. Welche davon soll ich lassen? Sidecar ist mir ziemlich egal, nutze den Rechner für Final cut. Gibt es sonst noch Vor/Nachteile bei den zwei Versionen?