

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „fettfoen“ vom 8. Januar 2020, 21:57

Edit by DSM2: Bitte keine Vollzitate!

Ein @Usernamehier ist völlig ausreichend um einen User zu markieren.

[maschinenwart](#) Hi ich sage schon einmal danke! Bevor ich allerdings Änderungen an meiner EFI vornehme, muss ich leider noch etwas nachhaken. Völlig planlos Konfigs reinzuhauen und hoffe das es geht ist nicht mein Ding :D.

Welche USB Ports funktionieren denn bei dir? Hast du zusätzliche USB Ports, front USB oder via USB Hub?

Ich bin auch an einer eigenen SSDT interessiert, allerdings verstehe in manchem Punkten leider nur "Chickenwings".

Zu Beginn funktionierten bei mir nur wenige Ports. Ich habe dann folgende patches eingespielt:

Name*: com.apple.iokit.IOUSBHostFamily

Find*: 83FB0F0F

Replace*: 83FB3F0F

Name* com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI

Find*: 83F90F0F

Replace*: 83F93F0F

Die *USBInjectAll.kext* liegt bei mir im *Other* folder.

Anschließend funktionierten bei mir sämtliche Ports, sogar die von meinem Bildschirm (USB HUB) und jene von der Tastatur (USB HUB). USB C funktioniert noch nicht, aber ich glaube den Bootloader 5 Sekunden warten zu lassen war ein guter Tipp.

-Nun meine Frage, was habe ich hier eigentlich gemacht? Ich habe doch ein 15 Port Limit?

-Ist das Limit nach den obigen Patches immer noch vorhanden?

-Werden die Patches bzw. die USBInjectAll.kext nach einspielen einer SSDT immernoch benötigt?

Morgen lade ich ein Bild von meiner IOreg bzw. eine USB Übersicht von dem Hacktool hoch. Ich hätte auch noch ein paar Fragen zu den Benamungen und Geschwindigkeiten der USB Ports.

LG

ff