

macOS catalina Installationsfehler, Medion PC

Beitrag von „user1_“ vom 9. Januar 2020, 06:06

Schönen guten Morgen,

ich habe hier folgenden PC auf den Catalina drauf soll:

CPU Intel Core i3-530

Motherboard Name MSI MS-7616

Motherboard Chipsatz Intel Ibex Peak P55, Intel Ironlake

Grafikkarte AMD Radeon RX 570

falls daten fehlen, ich habe den kompletten hardwareauszug aus aida64 und die DSDT aus AIDA64 habe ich mit hochgeladen.

ich habe mit dem angehängten EFI 10.14.6 installiert, allerdings ohne das onboard lan erkannt wird.

bei der installation von 10.15.2 via usb schmeißt er fehler raus, siehe anhang.

hatte ggf schonmal jemand mit dem board zu tun oder hat vorschläge?

Mit freundlichen Grüßen