

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „maschinenwart“ vom 9. Januar 2020, 11:16

[fettfoen](#)

...bitte nicht einfach die config.plist verwenden! Darin fehlen ja noch einige Angaben, wie die Seriennummer usw. und wenn deine USB-Konfiguration funktioniert dann ändere daran nichts.

Es wird ja auch nicht dein TB / USB-C Problem lösen!

Funktioniert denn Thunderbolt bzw. USB-C unter Windows? Probiere das bitte aus, dann siehst du ob es eventuell ein Hardwareproblem ist bzw. an deinen [BIOS Einstellungen](#) liegt.

Hast du die [BIOS Einstellungen](#) mal verglichen? DIESEN LINK BITTE >>> ["Meine Konfiguration"](#)