

Erledigt

Upgrade von X99 auf X299 (Asus Prime X299 Deluxe, i7940x, 2x Radeon VII, Thunderbolt...)

Beitrag von „kavenzmann“ vom 9. Januar 2020, 21:29

Okay,

hab beides mal parallel laufen lassen.

Wird laut, wird heiss (ist klar) - aber sonst läuft alles soweit.

Also liegt wohl nicht an CPU - GPU Configs oder fehlender Power vom Netzteil.

Muss was anderes sein. Evtl. auch Resolve selbst oder das Projekt...

Muss ich selbst klären.

Was mir noch auffällt: Obwohl alles sauber konfiguriert und auch im BIOS eingestellt scheint, bleibt die CPU dauerhaft auf 3,6 - 3,8 GHz. Tiefer will sie im Idle einfach nicht fallen.

[apfelnico](#) mit selbem Board und ähnlicher CPU (7900x) hat diese Probleme nicht.

Da ich von ihm sämtliche EFI-CONfigs habe, ist das recht merkwürdig.

Ist jetzt kein Beinbruch, da ich damit arbeiten und nicht pausieren will, aber es wäre schon schön, wenn sich das System in den Pausen auch mal zurückhält. So hab ich ne Idle-Temp von 45 Grad auf den bösen Kernen.

Woran könnte das evtl. liegen?

IOReg und Systembericht anbei.