## Upgrade von X99 auf X299 (Asus Prime X299 Deluxe, i7940x, 2x Radeon VII, Thunderbolt...)

Beitrag von "kavenzmann" vom 9. Januar 2020, 21:46

Ist genau so eingestellt.
Das ist ja das kuriose!
Edit:
BIOS nochmal auf Defaults gesetzt und alles neu eingestellt.
Der Multiplikator bleibt immer hoch