

[TOOL] Vega 64 PowerPlayTable Generator

Beitrag von „CMMChris“ vom 10. Januar 2020, 08:33

[JimSalabim](#) Die Karte sollte nur unter Last fiepen, nicht im Desktop Betrieb.

[the_ace](#) Die Lüftersteuerung lässt sich mit jeder Karte beeinflussen. Eine eigene Steuerung hat Asus nicht implementiert. Warum nutzt du High Sierra? Die Vega Treiber bis vor 10.14.5 sind eine Katastrophe.

- Die Lüftersteuerung funktioniert überhaupt nicht (je nach Karte zu träges Hochdrehen oder permanent auf Full Speed)
- Die Karten werden je nach Situation viel zu heiß und schalten dann teils sogar ab
- Es werden nur zwei Power States angesprochen (was bei fast allen Karten sogar im Desktop Betrieb zu massivem Coil Whine führt und den Stromverbrauch unnötig erhöht)
- Die Leistung ist deutlich geringer als mit den überarbeiteten Vega Treibern ab 10.14.5

Es gibt wirklich keinen Grund mit einer Vega heute noch auf High Sierra zu setzen.