

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Toskache“ vom 10. Januar 2020, 17:07

[Zitat von JimSalabim](#)

Sind bei deiner Eisbaer 360 noch die alten Eiswind-Lüfter dabei? Eigentlich sollte die doch mittlerweile mit be-quiet-Lüftern kommen. Oder hast du das LT-Modell?

Ich habe dieses Modell: <https://www.amazon.de/gp/product/B01HQ6DCHI>

Ich gucke heute Abend mal nach, was da für Lüfter bei sind. Auf dem Karton stand was von "Neue Lüfter"...

[Zitat von JimSalabim](#)

Kurz zu deiner Übersicht: der Lüfter hinten am Gehäuse ("Frischluft 1") sollte dann aber nach außen blasen, nicht nach innen.

Hmm, ich dachte mir, dass es eine gute Idee sei dort frische rein zu blasen (über die Spannungswandler). Die Drei Lüfter oben am Radiator schieben doch alles raus und sorgen zusammen mit dem unteren und vorderen Lüftern für einen Strom von unten nach oben...