

Hilfe bei AMD Clover Hackintosh

Beitrag von „SushiLlama“ vom 10. Januar 2020, 19:30

Es handelt sich um die Red dragon von power color falls du das meinst 😊 [ralf](#).

Die GTX 780 hat das Problem gelöst! Fast alles funktioniert bis auf folgendes Problemchen:

Beim Versuch einer Installation von macOS Catalina muss ich ja ein Volume auswählen - also habe ich im Festplattendienstprogramm die 970 formatiert zu macos journaled

Anschließend versucht diese auszuwählen für die Installation.

Nun steht dort wie im Bild zu Sehen: Installation auf diesem Volume nicht möglich, da dem Computer eine Firmware Partition fehlt.

MIT AFPS WÜRDE ES GEHEN!!!

SOLL ICH DAS MACHEN?