

Erledigt

Sapphire Radeon RX 580 PULSE 8GB grauer Bildschirm nach Boot

Beitrag von „mactec“ vom 10. Januar 2020, 23:15

Hallo [g-force](#) , ich habe jetzt Mojave zum laufen, Pro Tools laeuft wie Butter, ein Traum, danke nochmals fuer den Tipp!

Es gibt noch ein Problem: Ich habe einen der USB2-Header mit einem Slot-Blech (2 Ports) verbunden, es funktioniert nicht! Benutzt Du diese nicht, fehlt also moeglicherweise etwas im DSDT, oder koennte das ein Problem im BIOS sein?

P.S.: ich habe gelesen, dass unter Catalina die HDDs zwangsweise auf APFS umgestellt werden, was sie noch langsamer machen soll 😊

Auch Audio-Plugins koennten Probleme machen.

Na, wenn ich CCC5 habe, kann ich es ja mal testen, yes!