

Erledigt

GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos

Beitrag von „DSM2“ vom 11. Januar 2020, 07:55

Ja, der normale Clip und ein unmodifizierter Programmer und alles absolut problemlos.

Wenn du möchtest, kannst du mir das Board zukommen lassen, dann lese ich das für dich aus.