

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „macdream“ vom 11. Januar 2020, 16:42

[Zitat von JimSalabim](#)

Logischerweise bootet der Rechner mit [SIP](#) auf 0x00 nicht, weil dadurch ja verhindert wird, dass für den Hackintosh essentiell wichtige Extensions geladen werden.

Das kann nicht sein, denn meine Konfiguration läuft mit aktiver [SIP](#) einwandfrei, bis auf die nervige Bootproblematik. Wenn ich es recht verstanden haben, wird das Speichermapping wie auch der Platzbedarf durch [SIP](#) beeinflusst. Und wie gesagt: die KASLR wird mit Slide=0 auch deaktiviert.