

Erledigt

Hilfe erbeten! Hackintosh Build: Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7, i7-8700k, Clover

Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 11. Januar 2020, 18:47

Ihr braucht wenn es mit dem Bios nicht klappt den ACPI 300er fix den ich oder auch [al6042](#) schon mehrfach hier erwähnt haben. Damit klappt es auch dann.

Gruß