In Arbeit Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von "CMMChris" vom 12. Januar 2020, 04:28

Also der LAN Chipsatz ist korrekt. Dann verstehe ich aber nicht warum du nichtmal mit Clover 5092 eine Verbindung im Recovery bekommst. Ergibt keinen Sinn. Siehe hier - ausgetauscht und funktioniert sofort: Recovery Bootstick - Kein Internet

Da muss bei dir also irgendwo anders der Wurm drin sein. Ich kann aber nicht nachvollziehen wo.