

**Erledigt**

## **MacPro 1,1 flash zu 2,1 und Windows 10 x64 Installation bei 32Bit EFI inkl Bootcamp Treiber**

**Beitrag von „user1\_“ vom 12. Januar 2020, 16:45**

nachtrag:

mein iMac 7,1 hat beim versuch windopws 10 x86 zu installieren "select cdrom boot type" gezeigt.

nach dem guide lief die installation fehlerfrei durch.

scheint also so als wenn man den guide als generellen fix für den "select cdrom boot type" nehmen kann.