

**Erledigt**

## **MacBook Pro 13" Mid 2012 - RAM Slot defekt**

**Beitrag von „/nob“ vom 12. Januar 2020, 23:20**

Manchmal, und jenachdem wo das Kontaktproblem sitzt, konnte ich das mit nicht leitfähigem und festem Schaumstoff im Deckel eingeklebt lösen. Wenn es der obere RAM Slot ist kann man versuchen etwas dagegenezudrücken, beim Unteren müsste man zweimal abstützen.

Je nachdem wie häufig der Fehler auftritt kann man mit einem nicht leitfähigem Nylon Stick bei geöffnetem Rechner gegen die Riegel drücken. Dazu das MacBook quer stellen und festhalten.

<https://www.cdx.de/store/produ...tic-Stick-Nylon-Tool.html>