

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „thomaso66“ vom 13. Januar 2020, 16:35

[bhu9000](#)

Schalte mal im Bios folgendes aus:

IPv4 PXE Support

IPv6 PXE Support

Du willst ja keine Netzwerkplatte Booten.

Network Stack sollte auch aus sein, ist ein Treiber der noch unterhalb des Betriebssystems läuft und da dann wohl mit dem vom Clover im Konflikt liegt.