

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „CMMChris“ vom 13. Januar 2020, 19:32

Das was du da beobachtet hast nennt sich MIMO. Wie du herausfindest welche Antenne für Bluetooth zuständig ist (es ist nur eine) habe ich dir bereits erklärt.