

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „CMMChris“ vom 14. Januar 2020, 10:52

Kann ich nicht nachvollziehen wo da das Problem liegt. Der Clover Configurator sieht aus wie immer und im Video zeige ich Schritt für Schritt was du machen musst um die SSD bootfähig zu bekommen und sie als Standard Boot Laufwerk im BIOS zu setzen. Wenn da irgendwas anders ist, dann machst du etwas falsch - was auch immer es ist.