

WLAN Karte BCM94352 HMB

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. Januar 2020, 09:38

Du verwendest sicher die neusten Kexte für Catalina?

[brcmpatchram-2.5.1-release.zip](#)

und von diesem Paket nur die Kexte

BrcmBluetoothInjector.kext + BrcmFirmwareData.kext + BrcmPatchRAM3.kext?

Poste doch bitte mal die Ausgabe auf dem Desktop von diesem Befehl im Terminal:

Code

1. `kextstat | grep -v com.apple > ./Desktop/kextstat.txt`