

Erledigt MacBook Pro von 2011

Beitrag von „azzkikr“ vom 15. Januar 2020, 12:22

Hallo [xStriker](#)

ich vermute das Altemirabelle meint, das das Notebook einen Defekt hat und deswegen die Platte ausgebaut wurde und im Keller gelandet ist.

Wenn der Stick nicht erkannt wird gibt´s die Möglichkeit das er nicht korrekt erstellt wurde oder eben den Defekt, ich hatte den gleich Effekt bei meinem alten

MacBook Pro der hat auch überhaupt nicht auf die ALT Taste reagiert beim hochfahren obwohl die Taste nachdem ich dann mega umständlich mit externem Laufwerk und USB Gehäuse installiert hatte, einwandfrei funktioniert hat.