

WLAN Karte BCM94352 HMB

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. Januar 2020, 21:07

Die Datei wenn du dir mal ansiehst bestätig meine Vermutung das nicht ein Kext aktuell ist. 🤔

Nutze bitte dieses Programm. Es gibt nichts besser um deinen EFI-Ordner aktuell zu halten.

[Kext Updater - Neue Version 3.x](#)

Weiter wie oben geschrieben für BT nur diese drei Kexte.

BrcmBluetoothInjector.kext + BrcmFirmwareData.kext + BrcmPatchRAM3.kext

Solltest du das alles wirklich aktualisiert haben dann bootest du vom falschen EFI-Ordner oder du hast Kexte ins System installiert.