

Erledigt

Hardwarekonfiguration für meinen ersten Hackintosh

Beitrag von „JimSalabim“ vom 16. Januar 2020, 12:27

DSM2 Ich hab meinen i9 9900K nun sauber abgeschliffen. Währenddessen hat sich gleich am Anfang gezeigt, dass die Oberfläche wirklich alles andere als eben war. An den Temperaturen hat sich leider dennoch nichts geändert. Dann hab ich die CPU-Einstellungen im Bios noch etwas geändert, unter anderem "1. Active Core" bis "4. Active Core" auf 50 gelassen, 5. und 6. auf 49 und 7. und 8. auf 48. Ich glaube, dass es das war, was mir am meisten gebracht hat. Jetzt geht er eigentlich allerhöchstens noch auf 85 Grad und die Leistungseinbußen sind auch nur sehr gering.