

VESA mit Nvidea Karte nach Installation nicht bedienbar

Beitrag von „bananibw“ vom 18. Januar 2020, 00:30

Hallo,

ich bin ja noch ganz neu hier und habe mich jetzt nachdem ich es mit dem Tonytools hinbekommen habe auf meinem Rechner High Sierra auch mit WEBDriver für meine GT210 zum Laufen zu bekommen. Nun wollt ich aber den von Euch empfohlenen Weg gehen, bis zur Installation und starten vom Stick der frischen Installation habe ich mich mit viel Lesen hier im Wiki und tagelangem Googeln durchgekämpft. Irgendwie ist alles was man findet doch UEFI lastig. Das kann mein Bord aber nicht. Aber ging ja, jetzt bin ich aber echt am Verzweifeln. Bei den Toamtentools war der Rechner auch ohne Grafikkbeschleunigung ja wenigstens bedienbar, also auch konfigurierbar. Jetzt mit der Vanilla Methode kann ich booten GUI wird gestartet, aber dann ist der fast wie eingefroren. Da geht nichts mal [Clover installieren](#) auf der Platte, geschweige etwas anderes. Da es ja ja mit der Unibeast ging, denke ich das muss ja lösbar sein, aber Google und die Suche hier haben mich nicht fündig werden lassen. Kann mir irgendwer weiterhelfen. EFI vom Stick ist angehängt.

Bin für jeden Hinweis dankbar

Gruß Bruno