

Hackintosh

Beitrag von „Diabolusz“ vom 18. Januar 2020, 12:01

[Zitat von ralf.](#)

Ich würde folgende Hardware nicht verwenden: Samsung EVO Plus, da gibt es oft Probleme

Von welchen Problemen reden wir hier? Nur die Firmware Probleme oder noch andere? Ich dual boote von 2 EVO Plus in macOS und W10 und habe keinerlei Probleme.

EDIT: Mein Erfahrungsbericht zum Kraken (in meinem Fall ein X62):

Die einzige Lösung den Kraken in macOS zu steuern ist liquidctl. Das funktioniert auch sehr gut, allerdings muss man die Befehle jedes mal neu im Terminal eingeben. Ich versuche zwar seit einiger Zeit mit JimSalabim das ganze zu automatisieren, hat allerdings bis jetzt noch nicht funktioniert.